

塗装ブースを安心してご使用頂くために、
1年に一度の定期自主検査が法令で義務づけられています。



当社にて定期検査を実施したブースには、
 検査済証を貼らせていただきます。
 次年度の実施目安にご利用ください。




ANDEX にお任せください

ANDEX では、塗装ブースのメンテナンスに精通したスタッフが
 お客様に代わって「定期自主検査」を実施いたします。


主な点検項目

フィルターの目詰まり診断



目詰まりすると、風量が低下し、塗料ミストが塗装ブース内に充満する恐れがあります。フィルターは当社の純正フィルター（難燃性）をご使用ください。

バーナー点検




燃焼バランスの乱れは、失火、不完全燃焼による臭いの発生等、異常の原因となります。オーバーホール、燃焼調整を行います。

排気ファンのカスタム診断




塗料ミストが堆積すると回転のバランスが崩れ、風量低下、異音、振動、破損の原因となります。

ファンベルト点検



ベルトの状態により張りの調整、交換のご提案をさせていただきます。

安全装置点検



塗装ブースには、安全装置が装備されています。各安全装置の動作確認を行います。

測定・報告書



機器点検、制御盤点検を完了ののち、ブース内風速測定、モーター電流値測定を行い、点検報告書として提出いたします。

※保守点検の費用は、納入設備、地域により異なります。詳しくは、販売会社様及び当社営業、技術担当者へお尋ねください。

空気と熱を制御する

アンデックス株式会社

東京・大阪・名古屋・岐阜テクニカルセンター・福岡・山波工場・開発センター

本社／広島県尾道市東尾道15-29 0848-46-3711 ① 0848-47-1211